

INDUSTRIA

Aeroespacial

Preparación de superficie, control de FOD y paños bajo especificación AMS3819 en manufactura aeroespacial.



FICHA TÉCNICA POR NÚMERO DE PARTE



REFERENCIAS DE NORMA



CONSUMO RECURRENTE

En aeroespacial la limpieza no es cosmética: es un requisito de proceso. Una superficie mal preparada antes de un adhesivo o un recubrimiento no se ve distinta, pero falla distinto. Y lo que queda dentro de una estructura cerrada ya no sale.

PRODUCTOS PARA ESTA INDUSTRIA



Rollo de algodón purificado
VANTERIS 3 capas 10 × 16 in
VTN-WP-CT-PUR-3P-1016
 10 × 16 in (25.4 × 40.6 cm)



VANTERIS D40 paño industrial
DRC heavy duty 9 × 16.5 in
VTN-WP-DRC-PPU-W916
 9 × 16.5 in (228.6 × 419.1 mm)

RETOS TÍPICOS

- Contaminación por silicona antes de pintura y adhesivos
- Control de FOD en cavidades cerradas
- Extractables sobre superficie preparada
- Trazabilidad de lote del consumible

NORMAS DE REFERENCIA

AMS3819

Especificación SAE de paños de limpieza: clase, grado, forma y ensayos.

NAS 412

Prevención de daño y restos por objetos extraños (FOD).

AS9100

Sistema de gestión de calidad para la industria aeroespacial.

IEST-RP-CC004

Método para evaluar paños de limpieza de cuarto limpio.

VANTERIS

ventas@vanteris.mx

Francisco Márquez 16138, int. BA13, Valle Vista 1ra Secc.

22456 Tijuana, B.C., México

Lunes a viernes, 08:00 – 17:00

Artículo técnico y catálogo

